

Bijlage 1 Fotorapportage



Foto achterzijde Oudegracht 228



Foto zijaanzicht achtergevel Oudegracht 228



Foto's binnenkant Oudegracht 228



Foto's dak Oudegracht 228



Foto waterschade Oudegracht 230



Foto waterschade Oudegracht 230



Foto waterschade Oudegracht 230



Foto slechte staat metselwerk Oudegracht 228